Guide bijoux

Matière	Correspondance millième/carats		Poinçons
Argent et argent rhodié	950°	23 carats	
	925°	22 carats	
Or	750°	18 carats	
	375°	9 carats	

Le carat : Le carat est une mesure de pureté de métaux précieux.

Le titre au millième : Le titre au millième est un système de notation de la pureté du platine, de l'or et de l'argent, indiquant au millième près le titre (ou aloi) d'un métal, c'est-à-dire le rapport de la masse du métal à la masse totale de l'alliage qu'il compose.

Il indique la proportion d'Or fin dans un bijou. Les bijoux en Or 375 sont donc composés de 375/1000° d'Or fin et de 625/1000° d'autres métaux.

Les différents types d'or :

Or 375° ou 9 carats indique la proportion d'or fin dans le bijou, soit 375/1000e d'Or fin et 625/1000e d'autres métaux.
Or 750° ou 18 carats indique la proportion d'or fin dans le bijou, soit 750/1000e d'Or fin et 250/1000e d'autres métaux.
Les 3 ors : l'or peut-être de 3 couleurs différentes : rose, jaune ou blanc. La couleur est déterminée par les proportions des autres métaux présents dans l'alliage.

Or rose = or jaune + cuivre + argent
Or blanc = or jaune + palladium + zinc ou argent

L'argent :

L'argent 925° ou 22 carats indique la proportion d'argent dans le bijou, soit 925/1000e d'argent et 75/1000e de cuivre.
L'argent massif correspond à de l'argent 925°.
L'argent rhodié correspond à de l'argent 925° sur lequel on applique une couche de rhodium pour le préserver de l'oxydation, et le rendre plus brillant.

Le diamant :

Carat (le poids) : c'est une unité de mesure qui permet de calculer le poids de la pierre. Un carat équivaut à 0,20 grammes et se divise en 100 centièmes.

L'orfèvrerie :

Les pièces d'orfèvrerie sont poinçonnées pour garantir la qualité du métal et la finesse.
L'argent massif est le terme utilisé en orfèvrerie pour désigner de l'argent 925°.