





# At4


Petit mobilier plein d'idées

## Armoire T9437x198

01022021



Armoire 2 portes / Tenir éloigné les jeunes enfants lors de l'assemblage. Présence de petites pièces susceptibles d'être ingérées / Conserver à l'abri de l'humidité et de la poussière / Attention aux risques de cisaillement et de pincement durant l'installation / Positionner de manière stable sur un sol plan / Vérifier la présence et l'état de la quincaillerie et des pièces avant de débuter le montage / Ne pas monter ou utiliser le mobilier si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants, et n'utiliser que des pièces détachées approuvées par le fabricant / Les pièces détachées indispensables à l'utilisation sont disponibles durant 2 ans, et les éléments de visseries durant 5 ans / Utiliser uniquement l'outillage fourni ou préconisé / Serrer correctement les éléments de fixation avec l'outillage fourni ou préconisé / Pour un montage solide et durable, bien encoller les pièces montées avec tourillons / Un mauvais montage, calage ou manutention peut entraîner une fragilisation des assemblages et/ou des pièces / Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, et resserrés si nécessaire / Ne pas déplacer un meuble chargé. Entretien: nettoyage à l'aide d'une éponge légèrement humide, puis avec un chiffon sec. Ne jamais utiliser de produits abrasifs.



SV1 CAR9437x001



SV1 CAR9437x101






SV1 CAR9437x198




SV2 CAR9437x198




SV3 CAR9437x198



SV1 CAR9437x001



**16x**




**20x**



**20x**



**4x**




**10x**



**5x**




**5x**




**1x**

SV3 CAR9437x198




**2x**

SV1 CAR9437x101




**8x**




**12x**



**12x**




**16x**




**2x**



**4x**




**6x**




**1x**

SV1 CAR9437x198



**4x**



**4x**



**2x**

SV2 CAR9437x198


**3x**



**8x**









**2x**




**2x**


1




2




**3**




**4**





**5**




**6**



7



8



# 9




Vis non fournies  
Screws not provided  
Keine Schrauben beigelegt  
Tornillos no suministrados  
Viti non fornite  
Schroeven niet meegeleverd

**AVERTISSEMENT:** Une installation incorrecte peut entraîner un basculement du meuble.

Installation à réaliser uniquement par une personne compétente.

Fixer le meuble sur une paroi résistante à l'aide de vis et de chevilles adaptées à la paroi.



# 10

